


Skoda Octavia, 2013

VIN: XEEAN2XXXFXXXXXXX Госномер: X003XX799



Рекомендация

Не стоит рисковать

- Есть ограничения на регистрацию
- Оценивался на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	Юридические риски	Есть ●
	Аварийные аукционы	Есть, 1 ●
	Пробег	78 300 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 6 ●
	Владельцы	4, среди них юрлицо ●
	Коммерция	Каршеринг, лизинг ●
	История обслуживания	32 записи
	История продаж	4 записи

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ XEEAN2XXXFXXXXXXX
Госномер _____ X003XX799 • X002XX799 • X000XX799
Номер ПТС _____ 78УС60XXXX
Номер кузова _____ XW8AN2XXXFXXXXXXX
Номер двигателя _____ 08XXX4A
Номер СТС _____ 77УС91XXXX
Тип ТС _____ Легковой хэтчбек (комби)
Цвет _____ Белый
Двигатель _____ 1 598 см³ / 110 л.с.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой.
В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели _____ Octavia
Дата производства автомобиля _____ 20.05.2012
Год производства автомобиля _____ 2013
Код двигателя _____ CWVA
Диапазон номеров двигателя _____ 106964
Двигатель _____ 1600CC / 110hp / 81kW SRE

Еще 9 записей в [онлайн-отчёте](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Сравнение с похожими авто



Много ДТП

Количество ДТП больше, чем у **70%** похожих



Спящий режим

Пробег 78 300 км —
меньше, чем у **80%** похожих

Юридические риски

Судя по нашим данным, этот автомобиль не получится поставить на учёт в ГИБДД, а значит вы не сможете ездить на нём.

● Есть ограничение на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде.

10 октября 2018 года

Вид ограничения:

Запрет на регистрационные
действия

Организация:

Судебный пристав

Предмет исполнения:

Постановление судебного
пристава-исполнителя

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор:

50 000,00 ₽

Регион:

Москва

● В залоге до 7 июля 2035 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать.

Источник:

Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата завершения залога:

7 июля 2035 года

● Был в лизинге

Возможно, автомобилем по-прежнему владеет лизинговая компания. Если у арендатора есть долги перед ней, машину не удастся зарегистрировать в ГИБДД.

Был в лизинге с 14 июля 2021 г. — 14 июля 2022 г.

Арендатор:

Название лизинговой компании

Лизинговая компания:

Название арендатора

● 1 неоплаченный штраф

Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Штраф от 1 сентября 2021 года на 500 ₽

Статус:

Не оплачен

Сумма:

500 ₽

Номер постановления:

XXXXXXXXXXXXXXXXX9054

Дата происшествия:

1 сентября 2021 года

Описание:

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч..

Штраф от 4 мая 2021 года на 1 500 ₽

Статус:

Оплачен

Сумма:

1 500 ₽

Номер постановления: XXXXXXXXXXXXXXX0290
Описание: Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней..

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Найдено 1 закрытое арбитражное дело

Чтобы подстраховаться, покажите решение суда юристу — он подскажет, можно ли выходить на сделку.

Оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения

Дата регистрации дела: 1 декабря 2020 г.
Наименование суда: 15 арбитражный апелляционный суд
Тип судебного дела: Постановление апелляционной инстанции
Судебное дело: [A00-0000/0000](#)

● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.


● Есть ЭПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Статус паспорта:	Действующий
Утилизационный сбор:	РФ уплачен
Таможенное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствуют
Другие ограничения:	Отсутствуют
Последнее регистрационное действие:	РФ - Постановка на регистрационный учет (22.01.2021)

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 20 февраля 2018 года



- ДТП: есть повреждения
Москва • Столкновение • 1 участник
- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 750 000 – 1 000 000 ₽
- Кузовной ремонт

ДТП от 20 февраля 2018 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:
Москва

Skoda Octavia — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло
Левое переднее крыло
Левая передняя часть
Правая передняя часть
Капот

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 22 февраля 2018 года

Источник Audatex: 750 000 – 1 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость запасных частей:	750 000 – 1 000 000 ₽
Общая стоимость:	750 000 – 1 000 000 ₽

Замена

Вентиляционная решетка передняя

Решетка правой туманной фары левая
Решетка противотуманной фары правая
Решетка воздухозаборника передняя - снятие/установка
Подъемный цилиндр фарочистителя правый
Капот - снятие/установка
Капот - заменить
Обе петли капота - снятие/установка
Фара передняя левая - замена
Фара передняя правая - замена
Фара - отрегулировать
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (снята)
Стекло наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Облицовка зеркала заднего вида правая - снятие/установка
Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка
Облицовка средней стойки правой нижней снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Направляющая правая бампер передний
Кронштейн крепления бампера переднего
Абсорбер бампера передний
Цилиндр подъема правый фары/очистителя
Накладка решётки радиатора
Колпачок форсунки правый
Капот
Шарнир левый
Шарнир правый
Шумоизоляция капота
Ловильный крюк
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Противотуманная фара левая
Противотуманная фара правая
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Подкрылок передний правый
Замковая панель передняя
Арка колесная передняя правая в сборе
Лонжерон передний правый наружный
Крепление буфера правое
Облицовка обтекателя правая
Зажим крепежный
Лобовое стекло
Аппликатор
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекл
Праймер ветрового стекла
Обрезная нить
Бачок стеклоомывателя
Дверь передняя левая
Крышка зеркала наружная правая

Стекло зеркала левое
Уплотнитель внутренний дверь передняя правая
Уплотнитель внутренний дверь задняя правая
А-стойка наружная левая
Бампер задний
Крышка багажника
Боковина задняя левая детали снять
Боковина задняя левая - заменить
Боковина задняя левая детали установка
Фонарь задний левый - замена (снятие)
Облицовка бампера заднего - заменить
Крышка багажника - замена (снята)
Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов замена (снята)
Вставка центральной консоли - снятие/установка
Распределитель топлива снятие/установка
Фильтр воздушный/элемент фильтра. - снятие/установка
Впускной коллектор - снятие/установка
Радиатор - заменить (снят)
Блок подушек безопасности водителя замена (снятие)
(GFS) Управляемая функция
Конденсатор - снятие/установка
Трубопровод конденсатор/испаритель снятие/установка
Хладагент - слить/залить
Привод крышки багажника
Комплект клея для стекла заднего
Очищающий раствор
Обрезная нить
Демпфер-отбойник
Габаритный фонарь задний левый
Боковина задняя левая
Система подушек безопасности пассажира заменить
Нижняя подушка безопасности пассажира
Щиток приборов
Накладка правая щитка приборов
Конденсатор
Шланг испарителя кондиционера
Датчик удара передний
Ремень безопасности передний левый
Ремень безопасности передний правый
Облицовка А-стойки внутренняя правая
Система подушек безопасности водителя заменить
Кольцо контактное
Нижняя подушка безопасности водителя
Жидкостный радиатор
Воздухозаборник
Шумоизоляция
Звуковой сигнал (высокий тон)
Арка колеса передняя правая - замена (сопутствующие работы)
Лонжерон передний верхний правый наружный
Кронштейн бампера передний правый детали снять
Кронштейн бампера передний правый - замена
Кронштейн бампера передний правый детали установить

Решетка радиатора - снятие/установка

Противотуманные фары - обе - снятие/установка

Окраска новой детали

Кронштейн крепления бампера покраска новой детали

Колпачок форсунки правый окраска новая деталь

Капот окраска новый деталь

Шарнир левая окраска новая деталь

Шарнир окраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Арка колесная передняя правая в сборе окраска новая деталь

Лонжерон передний правый наружная окраска новая деталь

Крепление буфера окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Крышка зеркала наружная правая окраска новая деталь

А-стойка наружная левая окраска новая деталь

А-стойка наружная правая окраска новая деталь

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог двери передний правый ремонтная краска

Щиток задний капитальный ремонтная краска


Кузовной ремонт от 28 марта 2018 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

Рулевое колесо снять/установить, Трехточечный ремень с преднатяжителем снять/установить, Фара отрегулировать, Облицовка стойки В снять/установить, Крыло переднее снять/установить., Консоль снять/установить, Капот снять/установить., Конденсатор снять/установить, Петля капота (две стороны) снять/установить, Панель приборов замена (снята), капот Подогнать, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Подушка безопасности водителя заменить, Фара (две стороны) снять и установить, Подушка безопасности водителя снять и установить, Подбор, приготовление краски и выкраска образца, Тонированное ветровое стекло заменить, ОБЕ ФАРЫ ЗАМЕНИТЬ (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: ФАРУ РЕГУЛИРОВАТЬ, РАДИАТОР С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) (ПАНЕЛЬ ЗАМКА ОТСОЕДИН/ЗАКРЕП) ВКЛ: ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ СЛИТЬ-ЗАПРАВ, Передняя панель заменить, Облицовка переднего бампера пер. снять/установить, Подушка безопасности переднего пассажира снять и установить, Крыло переднее подогнать, капот Заменить, ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА) ВКЛ: ВОЗДУХОВОД И НИЖНЮЮ ЧАСТЬ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ - С/У, РАМКА РАДИАТОРА П - С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: ОПОРУ БАМПЕРА С/У, РАДИАТОР ОТКРУТИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ (НАКЛАДКА БАМПЕРА СНЯТА) ВКЛ: МОЛДИНГ, ПАНЕЛЬ НОМЕРН ЗНАКА, ВЕНТИЛ РЕШЕТКА, ПЕРЕДН СПОЙЛЕР И ПР-ТУМ- ФАРЫ - С/У, Хладагент слить/заполнить, Подбор краски

Второе происшествие



● Страховая выплата


На потерпевшего • 230 000 ₽

Страховая выплата

Дата: июнь 2020 года

На потерпевшего: 230 000 ₽

Третье происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 30 000 – 40 000 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 20 сентября 2018 года

Источник Audatex: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

Замена

Фара правая в сборе

Крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Пленка крыла переднего правого
Пленка бампера переднего
Пленка двери передней правой
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Фару переднюю правую заменить (снята)
Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое - снятие/установка
Крыло переднее правое - подогнать

Ремонт

Бампер поотремонттировать

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

(GFS) Управляемая функция

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить
Схождение передних колес - регулировка
Развал передних колес отрегулировать


Кузовной ремонт от 1 октября 2018 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

Надбавка времени к основной работе, крыло п пр - отремонтировать, облицовка бампер пер - отремонтировать, боков стенку п пр с-у , подг осн. раб. окраски пластика , облицовка бампера п - с/у , подг сопутст. раб. окр. металла , подготовка - смешивание краски , ультразвуковой датчик п л - с/у , решетка воздуховода н с/у , фара противотуманная л - с/у , фара противотуманная пр - с/у , ультразвуковой датчик п пр - с/у , крыло п пр рем.окраска < 50% , ультразвуковой преобразователь п пр с/у , ультразвуковой преобразователь п л с/у , номерн знак п - с/у , облицовка бампер пер ремонтная окраска

Четвёртое происшествие от 9 октября 2018 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Московская область • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 9 октября 2018 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Московская область

Skoda Octavia — автомобиль из отчёта

Повреждения

ручка передней правой двери

ручка задней правой двери

правое зеркало


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

SKODA Прочие модели Skoda — другой участник


Повреждения

Заднее правое крыло с накладкой и брызговиком

задняя левая фара




Пятое происшествие от 7 апреля 2019 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Столкновение • Европротокол

Шестое происшествие



- Страховая выплата
На потерпевшего • 230 000 ₽

Страховая выплата

Дата: июнь 2020 года
На потерпевшего: 230 000 ₽

Аукционы аварийных автомобилей

28 февраля 2018 года

Площадка: Зарубежный аукцион
Пробег: 89 500 км

Результаты диагностики


В [онлайн-отчёте](#) есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

от 78 300 км ● Похоже, скручен

В среднем 13 050 км в год



● 61 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

101000 → 61000

Дата

28 октября 2018

Где

Москва

Источник

Авито

История эксплуатации

19 июля 2013

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

14 января 2014

Продажа нового автомобиля

Дилер

Москва

14 января 2014

Установка доп. оборудования

Дилер

Москва

1 км



1-й владелец

15 января 2014 — 12 декабря 2015 (1 год 11

месяцев) · Юридическое лицо · Москва

15 января 2014

Первичная регистрация

Данные о регистрации

Москва

4 декабря 2014

14 733 км

12 декабря 2014

9 августа 2015

29 500 км

19 декабря 2015

36 839 км

23 апреля 2016

46 000 км

30 ноября 2016

60 327 км

10 января 2017

62 190 км

1 июня 2017

72 000 км

16 июля 2017

75 153 км

28 октября 2017

85 300 км

20 февраля 2018

22 февраля 2018

24 февраля 2018

28 февраля 2018

89 500 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Смена владельца**

Данные о регистрации

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва



2-й владелец

12 декабря 2015 — 9 марта 2018 (2 года 3
месяца) · Физическое лицо · Москва

● **Визит на сервис**

Дилер

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

● **Сервисное обращение**

Партнер Автотеки

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Текущий ремонт**

Дилер

Москва

● **ДТП**

Данные о регистрации

Москва

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Оценка на аукционе аварийных автомобилей**

Audatex

● **Первое размещение на Авито**

Авито

	Москва
	 3-й владелец 9 марта 2018 — 12 ноября 2018 (8 месяцев) · Физическое лицо · Москва
9 марта 2018	 Смена владельца Данные о регистрации Москва
28 марта 2018 89 580 км	 Кузовной ремонт Дилер Москва
25 апреля 2018 90 600 км	 Регламентное ТО Дилер Москва
12 сентября 2018	 ДТП Данные о ДТП Московская область
20 сентября 2018	 Расчет стоимости ремонта Audatex
1 октября 2018 101 040 км	 Кузовной ремонт Дилер Москва
10 октября 2018 101 000 км	 Второе размещение на Авито Авито Москва
28 октября 2018 61 000 км	 Второе размещение на Авито Авито Москва
	 4-й владелец 12 ноября 2018 — н.в. (7 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Москва
12 ноября 2018	 Смена владельца Данные о регистрации Москва
6 декабря 2018 68 390 км	 Регламентное ТО Дилер Москва
1 января 2019 69 500 км	 Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
9 января 2019 70 000 км	 Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре

1 июня 2019

78 300 км

Регламентное ТО

Дилер

Москва

5 декабря 2019

85 000 км

Участие в аукционе Авито Авто

Аукцион Авито Авто

Москва

4 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

**1-й владелец**

15 января 2014 — 12 декабря 2015 • 1 год 11 месяцев • Юрлицо • Москва • ООО КОМПАНИЯ

**2-й владелец**

12 декабря 2015 — 9 марта 2018 • 2 года 3 месяца • Физлицо • Москва

**3-й владелец**

9 марта 2018 — 12 ноября 2018 • 8 месяцев • Физлицо • Москва

**4-й владелец**

12 ноября 2018 — н.в. • 7 лет 11 месяцев • Физлицо • Москва

Коммерческое использование

● Найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Владелец: ООО Пример

● Найдены сведения о лизинге

Возможно, автомобилем по-прежнему владеет лизинговая компания. Если у арендатора есть долги перед ней, машину не удастся зарегистрировать в ГИБДД.

Был в лизинге с 14 июля 2021 г. — 14 июля 2022 г.

Арендатор: Название лизинговой компании

Лизинговая компания: Название арендатора

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Цена

300 000 ₽ — цена в объявлении ниже нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Участвовал в торгах

25 декабря 2023 года

Тип торга: Банкротство
Цена: 1 100 000 ₽
Регион: г. Москва

Лот на аукционе Авито Авто

5 декабря 2019 года

Результат: Не выкуплен
Пробег: 111 500 км
Регион: Москва

Объявление на Авито

10 октября 2018 года

Цена: 300 000 ₽
Пробег: 89 500 км
Регион: Москва
Состояние: Битый

Объявление на Авито

28 февраля 2018 года

Цена: 700 000 ₽ ↑ 100 000 ₽
Пробег: 61 000 км ↓ 40 000 км
Регион: Москва

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)